

HeneVital Teaköl teak-olaj

TERMÉKLEÍRÁS

A *HeneVital Teaköl* enyhe illatú, biológiai eredetű, felhasználásra kész állapotú olaj keményfák, mint tölgy, teak, bangkirai számára. Használható kerti bútorok, kültéri fapadlók, paravánok, valamint belsőépítészeti tárgyak első kezelésére, illetve ápolására is.

A *HeneVital Teaköl* könnyen feldolgozható, a fában egyenletesen és mélyen felszívódik, kihangsúlyozva a fa természetes színét.

Az oxidációs száradás után szilárd réteget képez, mely a felületet nem érdesíti fel. A bevonat nyitott pórusú, víztaszító, de páraáteresztő lesz és késlelteti faanyag szürkülését.

Természetes olajokból, ólommentes száradást gyorsító anyagok hozzáadásával készült enyhe illatú, szintelen, biológiai úton előállított keményolaj, mely nem tartalmaz gombaölő anyagokat.

Az olajozott felületek kevés munkával, könnyen ápolhatók és javíthatók.

Az Osztrák Lakkintézet 404.415 számú szakértői jelentése alapján a termék megfelel az ÖNORM EN 71-3 számú szabvány előírásainak (Játékok biztonsága-Bizonyos elemek migrációja).

Műszaki adatok	
Szín	szintelen
Szállítási viszkozitás	11 - 13 s (DIN 4), 20 °C
Sűrűség	0,8 gr / ml
Fényesség	nem jellemző
Lobbanáspont	45° C

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- első kezelésre és ápolásra is alkalmas
- kerti bútorok és belsőépítészeti fából készült termékek kezelésére

FELDOLGOZÁS

Felület előkészítése

A fapelületet a fafajtól, a felhordás módjától és kívánt hatástól függően 180-320 papírral kell megcsiszolni. A felületnek száraznak, tisztának, por –és zsírmentesnek kell lenni.

Felhordás

Kézi felhordás	<p>Törlés, ecsetelés, hengerezés:</p> <p>Ecsettel vagy puhább pad-del lehet kevés feleslegben felhordani, bedörzsölni, majd a felesleget törőlkendővel gondosan eltávolítani.</p> <p>Felhordási mennyiség: 10-20 gr/m²</p> <p>Magasabb felületi minőségi igény esetén a következő nap egy enyhe simító csiszolás után második réteget is célszerű felhordani.</p>
-----------------------	---

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.

Szórás	10-20 gr/m ² , a felesleget gondosan el kell távolítani; utána: szárítás kocsikon Felhasználásra kész állapotban szállítva
Mártás	A fafajnak és az előkészítésnek megfelelően HeneVital Ölverdünnung-gal kb. 5%- ban hígítani kell, majd a felesleget gondosan eltávolítani.
Viszkozitás	felhasználásra kész
Szárítás	Az oxidatív száradás teremhőmérséklet esetén, a felhordás mennyiségétől függően 12-16 óráig tart. Alapos szellőztetésről gondoskodni kell.
Kész felület	Jó minőségű facsiszolás esetén egyszeri felhordás, majd azt követő éjszakai száradás már elegendő. Magasabb minőségű felület további réteg felhordásával érhető el (HeneVital Teaköl).
Tisztítás, lemosás	HeneVital Ölverdünnung
Ápolás	HeneVital Reinigungsbalsam, HeneVital Teaköl A víz és az UV-sugárzás hatására bekövetkező szürkülést tartósan nem lehet megakadályozni, ezért a rendszeres tisztítás az évenkénti legalább egyszeri utánolajozás szükséges.
Hibák javítás	„HeneVital olajok és viaszok ápolási utasítása” szerint
Fajlagos mennyiség	egyszeri festésre 17 – 20 m ² /liter

Kiszerezés	1L és 5 L
Tárolhatóság	12 hónap, lezárt edényben
Tárolási hőmérséklet	30 °C alatt

FONTOS UTASÍTÁSOK

- feldolgozás előtt gondosan felkeverni
- az esetleg keletkezett vékony, bőrszerű réteget felkeverés előtt gondosan el kell távolítani
- porózus fák esetén ajánlott a felület ellenőrzése és esetleges utántörlése száraz kendővel
- **Biztonsági figyelmeztetés öngyulladás miatt**

Nem szabad használni olyan szórókabinokat, melyekben nitrocellulóz tartalmú lakkokat vagy pácokat is feldolgoznak. Az olajjal átitatott kendőket és textilabdákat először kiterítve kell a levegőn száradni hagyni, utána ártalmatlanítani.

Ellenkező esetben a hőfelhalmozódás miatt öngyulladás következhet be.

- Feldolgozás és tisztítás során az érintkezést gyorsan éghető anyagokkal kerülni kell. (pl. tisztítópapír, facsiszolatópor, stb.)
- A tároló edényeket gondosan le kell zárni, kerülve az olaj levegővel való érintkezését.

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkor biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártnak kell tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.