

HENEDEKOR Positivbeize**TERMÉKLEÍRÁS**

Egykomponensű vizes bázisú pác, puhafákhoz a jellegzetes pozitív páchatás elérésére. A speciális pigmentek és színezékek jó fényállóságot biztosítanak. A HENEDEKOR Positivbeize nem tartalmaz oldószer, szalmiákat és nehézfémeket.

ALKALMAZÁS

Fenyőfákhoz és puhafákhoz használható a pozitív páchatás elérésére.

Egyes, sok berakódott anyagot tartalmazó fáknál, mint pl. tölgy, kőris, fehér vagy pasztelszín esetén elszíneződés léphet fel.

Műszaki adatok	
Színek: a páckártyán látható színekben szállíthatók, melyek egymással tetszés szerint keverhetők, illetve a HENEDEKOT Positiv Basis használatával világosabb tónus készíthető.	
A színek módosításához az alábbi koncentrátumok is rendelkezésre állnak.	
	PMS 422 Rot WP PMS 462 Weiß WP PMS 590 Rubin WP PMS 600 Gelb WP PMS 634 Blau WP PMS 662 Gelb WP PMS 682 Grün WP PMS 955 Schwarz WP PMS 407 Blau WR PMS 408 Brillantrot WR PMS 609 Gelb WR PMS 805 Braun WR PMS 956 Schwarz WR PMS 612 Gelbbraun WR PMS 682 Grün WP PMS 807 Dunkelbraun WR
Sűrűség	1,0 gr/ cm ³
Figyelem:	pigmentkoncentrátumok használata esetén a pozitív hatás csökken. Nagyobb mennyiségű pigmenttartalmú pozitív pác felhordása esetén ajánlatos 5 % vizes bázisú lakk, mint pl. HENECRYL Aqua Brillant hozzáadása.
HENELUX hengeres lakkok	Pigmenttartalmú pácek esetén, a megfelelő tapadás érdekében, 5% Aqua Brillant és 10% HENECAT Aqua Härter hozzáadása szükséges. Fazékidő: kb. 3 óra Az edzővel bekevert pácot nem szabad a kannába visszaönteni.

FELDOLGOZÁS**Felület előkészítése**

A jó minőségű felület előfeltétele a kifogástalan csiszolás.

A fát rostirányban éles K 150-180 csiszolópapírral kell csiszolni és a csiszolatport alaposan el kell távolítani. Az egyenetlen páckép elkerülése érdekében javasoljuk az érzékenyebb fafajokat, mint pl. cseresznye, juhar K240 szemcsemérettel csiszolni. Kerüljük a vastartalmú csiszolópapírokat.

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.

Felhordás	szórás, ecset
Mennyiség:	kb. 50 g/m ² Kiadósság kb. 8-10 m ² /l (függően a fa szívóképességétől, a felhordás módjától és a munkadarab alakjától)
Hígítás:	HENEDEKOR Positiv farblos
Száradás:	a szép pozitív hatás érvényesülése érdekében javasolt egy éjszak
Szín:	A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon.
Átlakkozhatóság:	HENEDEKOR Positivbeize –t fényálló HENEPUR vagy HENECRYL bútorkakkal kell átlakkozni, különösen fától idegen színek, mint pl. szürke, kék, piros, lila esetében(HENEPUR Sun Blocker vagy HENECRYL Aqua Sun Blocker).
Tárolhatóság:	52 hét eredeti zárt csomagolásban +15 és +25°C között
Csomagolás:	HENEDEKOR Positiv: 1 l, 5 l Koncentrátumok. 1 L

FONTOS TUDNIVALÓK

- Egy adott munkára ugyanazt a gyártási számú anyagot kell használni.
- Fém edényben nem szabad tárolni és keverni.
- A szórópisztolyból a pácot, vagy a faporról szennyezett pácot az eredeti edénybe nem szabad visszaönteni.
- Szalmiáksót nem szabad használni.
- Felhasználás előtt alaposan fel kell keverni.
- Fagytól védeni kell.
- A pácok egymással keverhetők, továbbá a színek speciális koncentrátumokkal módosíthatók.
- Tárolhatóság: 6 hónap után enyhe színeltolódás és részben a kötőanyag kikristályosodása előfordulhat. A pác azonban szűrés és színellenőrzés után tovább használható.
- A páckártyáink színei nem kötelező érvényű minták. A faanyag jellege és csiszolása, a felhordás módja és a pác mennyisége, valamint a különböző lakkrendszerek színeltérésekhez vezethetnek. Ezért elengedhetetlen próbapácolás végzése az eredeti faanyagon.

37/01929/03.17/RS

Jelen leírás megjelenésével valamennyi ezt megelőző adat érvényét veszti. Írásbeli javaslatunk, műszaki leírásaink, használati utasításaink stb. a mai ismeretek, legjobb tudásunk valamint saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Felhasználás-technikai tanácsadásunk kötelezettség nélküli. Ez harmadik személyek ipari jogvédelmére is vonatkozik. Termékeinknek az Önök műszakilag jártas szakemberei által történő felhasználása és feldolgozása az Önök felelősségének körébe tartozik, mivel ennek során termékeink olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek befolyásunkon kívül esnek, és amelyeket azok komplexitása alapján nem tudunk megítélni. Ez azt is megköveteli, hogy termékeinket az Önök által tervezett alkalmazási területen történő megfelelésük szempontjából megvizsgálják. Kérjük, hogy a besorolásra, toxicitásra és védőintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat a mindenkori Biztonsági adatlapból megtudni szíveskedjenek. Termékeinket szakszerűen, szigetelten lezárva kell tárolni, és gyermekektől távol kell tartani. Egyebekben általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.